R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0019906669 ProcesID:CS-20250124T114838-0001 DocExtID:0000000079475940 BOID:001A4A1A122F1EEFB6C81892FED7CF89
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAb/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D36 ZakID:0013964676 DocID:0010525105 48 IA:66\cw00825p2ia2-46139986 VerX799D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 overflow 1 Marketing: Popis0: D36

DISTRIBUCE

D0000000102305211601

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 ROUDNICE NAD LABEM

NAŠE ZNAČKA
001158861604

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 24. 1. 2025

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 23. 1. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Roudnice nad Labem vedená pod názvem “Roudnice nad Labem. rekonstrukce ulice Prokopova“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **kabelového vedení NN, VN a trafostanice** v našem majetku.

Litujeme, ale z níže uvedeného důvodu nesouhlasíme s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.


Odůvodnění:

Vyjádření k výkresu Sítě ČEZ Sever.
- Lampy VO- nedodrženo ochranné pásmo kabelového vedení.
- Zábor nemůže být na kabelovém vedení NN a VN.
- Doplnit všechny značky do legendy co jsou ve výkresové části.
- Dobravní značky musí být okótovány od kabelového vedení.
- U č.p. 512 nejní instalováno osvětlení přechodů jak píšete v koordinační situaci.
- Požadujeme v koordinační situaci odlišit chodníky a vozovku.
- Šachty UV5, UV9 - narušeno ochranné pásmo kabelového vedení NN, doplnit okótování.
- Šachta UV6, UV7 - chybí kóty
- okotovat obruby na chodníkách od kabelového vedení.
- Vyznačit ochranné pásmo trafostanice.
- Šachta u č.p. 582- 0,4m od kabelového vedení, narušeno ochranné pásmo kabelového vedení.

Sítě ČEZ Západ.
- Zastávkový přístřešek - okótovat od kabelového vedení.
- Kabelové vedení nemůže být uloženo pod obrubou chodníku a v silnici(autobusová zastávka).
- Okótovat lampy a osvětlení přechodů od kabelového vedení(u č.p.1083).
- Okótovat dopravní značky od kabelového vedení.
- U č.p. 582 - výsadba stromu - musí být instalována kořenová clona(narušení ochranného pásma kořeny).

Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení.

S pozdravem



Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0019906669 ProcesID:CS-20250124T114838-0001 DocExtID:0000000079475940 BOID:001A4A1A122F1EEFB6C81892FED7CF89
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAb/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D36 ZakID:0013964676 DocID:0010525510548 IA:66\cw00825p2ia2-46139986 VerX799D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 2 owerflow 0 Marketing: Popis0: D36

D0000000102302211601