R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0019906495 ProcesID:CS-20250124T113427-0001 DocExtID:0000000079475489 BOID:001A4A1A122F1EEFB6C7D91F56A72F89
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAIy(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D45 ZakID:0013964676 DocID:001052510231 IA:240\cw00825p2ia2-46136514 Ver:X799D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV,; PageCounter: 1 overflow 1 Marketing: Popis0: D45

DISTRIBUCE

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 ROUDNICE NAD LABEM

D0000000102305190908

NAŠE ZNAČKA
001158860226

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 24. 1. 2025

Výzva k doplnění žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 23. 1. 2025 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby v zájmovém území vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Roudnice nad Labem vedené pod názvem “Roudnice nad Labem ,rekonstrukce ulice Prokopova“.

Litujeme, v současné době se nemůžeme k předložené projektové dokumentaci vyjádřit z těchto důvodů:

Vyjádření k výkresu Sítě ČEZ Sever.
- Lampy VO- nedodrženo ochranné pásmo kabelového vedení.
- Zábor nemůže být na kabelovém vedení NN a VN.
- Doplnit všechny značky do legendy co jsou ve výkresové části.
- Dobravní značky musí být okótovány od kabelového vedení.
- U č.p. 512 nejní instalováno osvětlení přechodů jak píšete v koordinační situaci.
- Požadujeme v koordinační situaci odlišit chodníky a vozovku.
- Šachty UV5, UV9 - narušeno ochranné pásmo kabelového vedení NN, doplnit okótování.
- Šachta UV6, UV7 - chybí kóty
- okotovat obruby na chodníkách od kabelového vedení.
- Vyznačit ochranné pásmo trafostanice.
- Šachta u č.p. 582- 0,4m od kabelového vedení, narušeno ochranné pásmo kabelového vedení.

Sítě ČEZ Západ.
- Zastávkový přístřešek - okótovat od kabelového vedení.
- Kabelové vedení nemůže být uloženo pod obrubou chodníku a v silnici(autobusová zastávka).
- Okótovat lampy a osvětlení přechodů od kabelového vedení(u č.p.1083).
- Okótovat dopravní značky od kabelového vedení.
- U č.p. 582 - výsadba stromu - musí být instalována kořenová clona(narušení ochranného pásma kořeny).

Projektovou dokumentaci je nutné doplnit ve smyslu výše uvedeného požadavku a opětovně nám ji předložit. Do doby doplnění se vámi podanou žádostí nebudeme dále zabývat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0019906495 ProcesID:CS-20250124T113427-0001 DocExtID:0000000079475489 BOID:001A4A1A122F1EEFB6C7D91F56A72F89
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAIy(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D45 ZakID:0013964676 DocID:0010052510231 IA:240 cw00825p2ia2-4613651 4 Ver:X799D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 2 owerflow 0 Marketing: Popis0: D45

D0000000102303190908