MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROUDNICE NAD LABEM
Došlo dne 04. 11. 2026
Přiděl. odděl. znak:
Č.j. 30989 Příl.:

Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor životního prostředí
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

Věc: Žádost o poskytnutí zprávy z následné kontroly hospodaření v obecních lesích obce Krabčice a souvisejících podkladů podle zákona č. 106/1999 Sb.

Spis. zn. OŽP/543/2026

Na základě informací sdělených pracovníky Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS., z odboru životního prostředí Město Roudnice nad Labem má být v období září až října 2026 provedena následná fyzická kontrola hospodaření v obecních lesích obce Krabčice navazující na předchozí šetření hospodaření na lesním majetku obce – pozemcích p. č. 305 v k. ú. Krabčice, pozemek p. č. 291/1 v k. ú. Krabčice, pozemek p. č. 965 v k. ú. Bechlín, pozemek p. č. 653/4 v k. ú. Vestec pod Řípem, pozemek p. č. 424/3 v k. ú. Rovné pod Řípem.

Žádám proto o poskytnutí:

1. konečné zprávy, protokolu nebo jiného výsledného dokumentu z této kontroly,
2. zjištění týkajících se skutečného rozsahu vytěžených ploch a skutečně vytěženého objemu dřevní hmoty,
3. porovnání skutečně provedené těžby s údaji uvedenými v lesní hospodářské osnově nebo jiném lesnickém plánovacím dokumentu,
4. zjištění týkajících se splnění pěstebních a obnovních opatření na vytěžených plochách,
5. závěry týkající se případných nedostatků zjištěných při hospodaření na lesním majetku obce Krabčice,
6. případně přehled uložených opatření, doporučení nebo nápravných kroků, pokud byly správním orgánem uloženy nebo doporučeny.

Právní důvod žádosti

Právním důvodem této žádosti je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Požadované informace se týkají:

- nakládání s majetkem obce,
- hospodaření v obecních lesích,
- výkonu státní správy na úseku lesního hospodářství,
- kontrolní činnosti správního orgánu,
- a využívání veřejných prostředků při správě a obnově obecního majetku.

Existuje veřejný zájem na transparentním ověření.

- skutečného rozsahu těžby,
- souladu hospodaření s lesní hospodářskou osnovou,
- plnění povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
- a způsobu zajištění následné obnovy lesních porostů po provedené těžbě.



Městský úřad Roudnice nad Labem
odbor životního prostředí

Vyřizuje	Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS.
Telefon	+420 416 850 160
E-mail	jpem@roudnicenl.cz
Vaše značka	
Naše značka	MURCE/53084/2026
Spisová značka	OŽP/917/2026
	I-50/2026
Datum	19. 11. 2026

Městský úřad Roudnice nad Labem se sídlem Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, v platném znění (dále jen „InfZ"), Vám na základě Vaší žádosti, doručené dne 04. 11. 2026 zasílá v souladu s ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ požadované informace. Informace jsou předávány formou odpovědí na Vaše dotazy.

V návaznosti na informace, které Vám byly poskytnuty listinou č.j. MURCE/36371/2026 ze dne 31. 07. 2026 (dále jen „Listina") proběhla v měsíci říjnu t. r. terénní kontrola vybraných lesních porostů v majetku obce Krabčice. Venkovní šetření potvrdilo skutečnosti, zjištěné v rámci kancelářské kontroly v měsíci červenci letošního roku.

Umístění obnovních prvků (pasek po těžbě) stejně jako zmlazení akátem (přirozená obnova) v porostní skupině 712 Bd 08d odpovídá údajům v lesní hospodářské evidenci (dále jen „LHE"). Porostní skupiny, ve kterých proběhla nahodilá těžba (odstranění souší, zlomů, vývratů apod.) vykazují výrazně vyšší podíl stromů zdravých a perspektivních, které bude možno dopěstovat do mýtního věku.

K Vašim dotazům, resp. žádosti o poskytnutí:

1. Konečné zprávy, protokolu nebo jiného výsledného dokumentu z této kontroly
   Zpráva je přílohou.

2. Zjištění, týkajících se skutečného rozsahu vytěžených ploch a skutečného vytěženého objemu dřevní hmoty
   Při terénním šetření byly zjištěny plochy holin, odpovídající údajům, uvedeným v LHE. Skutečně vytěžený objem dřevní hmoty lze zjistit jenom z číselníků přijímaného dříví (tj. z evidence při jeho výrobě). Ani zde nebyl zjištěn rozdíl, např. proti celkové porostní zásobě.

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
DS: qdwbviv | www.roudnicenl.cz

3. Porovnání skutečně provedené těžby s údaji uvedenými v lesní hospodářské osnově nebo jiném lesnickém plánovacím dokumentu
Nahodilá těžba samozřejmě není předepsána v lesní hospodářské osnově (dále jen „LHO"), jak uvádím v Listině. Mýtní úmyslná těžby v porostních skupinách 712 Bb 08d a 729 Bc 08 byly provedeny v rozsahu, doporučeném LHO. Holiny v dalších porostních skupinách vznikly v důsledku soustředěné nahodilé těžby.

4. Zjištění, týkajících se splnění pěstebních a obnovních opatření na vytěžených plochách
Potvrzeno bylo pouze přirozené zmlazení v porostní skupině 712 Bb 08d, k obnově akátu dochází i na dalších holinách. Zákonný termín pro obnovu porostů dosud neuplynul (po novele zákona je tato lhůta 5 let od ukončení těžby). Případná úprava dřevin bude řešena v návaznosti na novou LHO

5. Závěrů, týkajících se případných nedostatků zjištěných při hospodaření na lesním majetku obce Krabčice
Jak bylo uvedeno v Listině, státní správa lesů konstatuje ve věci kontroly hospodaření na lesním majetku obce Krabčice následující pochybení ze strany vlastníka lesa, tedy obce Krabčice:

   5.1. *státní správě lesů nebyl oznámen vznik holiny větší jak 0,20 ha při zpracování nahodilé těžby v porostech 712 Bb 05b, 712 Bb 08a a 712Bb 09a.*

   5.2. *podle dobře vedené LHE bylo na lesním majetku obce Krabčice za decenium 01. 01. 2017 - 31. 12. 2026 v důsledku zpracování nahodilé těžby vytěženo 1.573,40 m3 b. k., což představuje překročení etátu o 10 %.*

6. Případného přehledu uložených opatření, doporučení nebo nápravných kroků, pokud byly správním orgánem uloženy nebo doporučeny
Žádná opatření, doporučení ani nápravné kroky nebyly uloženy.

Závěrem níže podepsaný správní orgán sděluje, že pochybení, uvedené pod bodem 5.1. pokládá za porušení formální povinnosti vlastníka lesa, stanovenou § 33 odst. 1 zákona. Informaci o provádění nahodilé těžby, při které vznikne holina větší jak 0,2 ha (po novele zákona k 01. 01. 2026 je tato hranice dokonce 1,0 ha) státní správa lesů pouze bere na vědomí a zákon ji nezmocňuje provedení nahodilé těžby zakázat.

V případné překročení celkové výše těžeb je situace obdobná. K překročení celkové výše těžeb došlo v důsledku zpracování nahodilé těžby. Ust. § 33 odst. 2 zákona ukládá vlastníkovi lesa požádat o změnu lesního hospodářského plánu, resp. LHO. I v tomto případě nelze předpokládat, jakkoliv uvedené správní řízení nebylo vedeno a tudíž nelze předjímat

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
DS: qdwbviv | www.roudnicenl.cz

jeho výsledek, že by státní správa lesů nepovolila navýšení povoleného celkového objemu těžeb a tím znemožnila vlastníkovi lesa splnění jeho elementární povinnosti a to zpracování nahodilé těžby.

Na základě shora uvedených právně významných skutečností nepřistoupil orgán státní správy lesů k zahájení řízení o porušení zákona.

Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS.
vedoucí OŽP MěÚ Roudnice nad Labem

Městský úřad Roudnice n. L.
Odbor životního prostředí
- 5 -

Příloha:

- Záznam z místního šetření

Rozdělovník:

- adresát
- kancelář starosty
- vlastní

Záznam z místního šetření na lesním majetku obce Krabčice

Datum: 26. 10. 2026

Účastníci: Ing. Pém, Ing. Drož

Místní šetření na vybrané části lesního majetku obce Krabčice na okrese Litoměřice se uskutečnilo na základě provedení rozsáhlých těžeb v roce 2025. Vzhledem k tomu, že drtivá většina těžebních zásahů se uskutečnila v lokalitě „Jalovčina“, proběhla kontrola v lesním oddělení „712“, dílec „B“, porost „b“, tzn. na p.p.č.965 v k.ú. Bechlín, p.p.č.291/1 a 305 v k.ú. Krabčice.

Předmětem kontroly bylo zjištění těžbou dotčených ploch, umístění a rozsah holin, posouzení míry proředění porostů po zpracování nahodilé těžby a příprava vytěžených ploch k následné obnově.

Z výše uvedeného šetření vyplynuly následující závěry:

- Zjištěné holiny po nahodilé i mýtní úmyslné těžbě odpovídají umístěním do jednotlivých porostů i plochou údajům v lesní hospodářské evidenci.
- Objem dřeva, vytěženého z jednotlivých porostních skupin odpovídá hektarové zásobě, uvedené v lesní hospodářské osnově.
- V některých částech porostů, např. v porostní skupině 712 Bb 14, došlo v důsledku zpracování nahodilé těžby ke snížení zakmenění, nicméně event. dotěžení porostů nebo vložení dalších obnovních prvků bude řešeno v souladu v lesní hospodářskou osnovou na decenium 2027 – 2036.
- Na holinách se zmlazuje především akát, úprava dřevinné skladby při obnově bude řešena opět v souladu v lesní hospodářskou osnovou na decenium 2027 – 2036.
- Pomístně zůstaly v porostu těžební zbytky, které budou odstraněny před zahájením umělé obnovy porostu.

Místním šetřením v lesním porostu 712 Bb nebylo zjištěno porušení lesního zákona ani nesoulad mezi provedenými hospodářskými zásahy a lesní hospodářskou evidencí.

Zapsal: Drož